

# Glassvev Forbehandlet

Flügger filt og vev til oppsetting på vegg og tak. Gir et estetisk uttrykk med eller uten mønster avhengig av valgt design. Forsterker overflaten og motvirker sprekkdannelse. Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.



## Produktbeskrivelse

Forbehandlet glassvev til oppsetting på vegger og tak. Vekt 160 g/m<sup>2</sup>. Enkel oppsetting. Mettet overflate som normalt ikke trenger grunnmaling. Finnes i fin og medium struktur.

- Enkel oppsetting
- Forsterker overflaten
- Motvirker sprekkdannelse

## Anvendelse

Oppholdsrom, gangarealer, entré, kontor, kjøkken, toalett, forretningslokaler, klinikk og butikk. Anvendes ikke til overflater hvor det stilles krav til vann- og damptett våtromssikring. Betong, lettbetong, puss, gipskartong og fibergips.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Eksisterende tapet fjernes. Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes ved rengjøring. Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres og behandles med sperrende grunnmaling. Harde, glatte underlag mattslipes og grunnmales. Sprekker, ujevnheter og hull utjevnes ved sparkling. Sugende og porøse underlag grunnes.

## Påføring

Glassvev skjæres i fulle lengder svarende til den overflaten som skal kles, + 10 cm til renskjæring. Lim påføres jevnt på underlaget, 1–2 baner av gangen. Sett opp banene kant i kant. Press luftlommer ut med vevsparkel. Renskjær overskytende filt mod tilstøtende overflater. Tørk av overskytende festemiddel med svamp og lunkent vann. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat

## Forventet resultat

Ensartet jevn overflate. Ujevnheter fra underlaget kan forekomme. Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge, best resultat oppnås ved to behandlinger. Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

## [taATDSUsefullInfo]

Anbefalt lim: Flügger Adhesive 378 Strong

## OBS!

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

## [taATDSSupplementalText]

Fjern mest mulig lim fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

## Tekniske data

Produkt type	Filt og vev
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
[taATDSWorkableTemperature]	Min. +10°C

### Nåværende TDS Versjon

februar 2021

### Erstatter TDS Versjon

desember 2021